



# CECAF

Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y  
Afines

## LISTA DE PRECIOS ORIENTATIVOS DE REPARACIONES DE ASCENSORES.

### Información para Usuarios, Consorcionistas y Administradores:

El presente listado indica valores orientativos - al 1° de ABRIL de 2017 - a fin de que se pueda evaluar la cotización para la reparación de ascensores en todo el país.

Tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad y transparencia del servicio brindado.

**IMPORTANTE:** LOS VALORES ESTÁN SUPEDITADOS A LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CADA INSTALACIÓN Y SEGÚN LA REGIÓN DE SU APLICACIÓN.

**Estos valores son finales (IVA INCLUIDO).**

Cód..	Detalle	Precio
<b>1.</b>	<b>CABLES DE ACERO Y POLEAS</b>	
1.1	Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas (Con nuevos tensores)	\$ 29.640
1.2	Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas y rectificación de polea (En taller)	\$ 36.600
1.3	Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas y polea nueva (No llanta)	\$ 57.000
1.4	Provisión y colocación de una tira de cable de acero de 1/4', 6 x 19+1 para 10 paradas a instalarse en un sistema de limitador de Paracaídas	\$ 7.920
1.5	Provisión y colocación de nueva polea de 3 canales de 650 /700 mm (No llanta)	\$ 28.800
1.6	Rectificación en taller de polea de 3 canales de 650 /700 mm. (No llanta)	\$ 21.600
1.7	Provisión y colocación de nueva polea de tres canales 650/700 mm. (Llanta)	\$ 24.000
1.8	Acorte de cables de acero 3 tiras	\$ 11.544
1.9	Cambio de cable de selector, cable y resorte	\$ 9.600
<b>2.</b>	<b>MECANISMO DE FRENO</b>	
2.1	Reparación de zapatas (2) de freno, reemplazando cintas de ferodo Tejido (Tamaño mediano)	\$ 5.400
2.2	Provisión y colocación de bobina de freno para máquina normal de 450 Kg.	\$ 7.560
2.3	Rectificación de perno y cambio de brazo de fundición	\$ 4.800



# CECAF

## Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines

### **CERRADURAS ELECTROMECAÑICAS**

3.1	Provisión y colocación de cerradura electromecánica común para puerta plegadiza con rueda	\$ 4.800
3.2	Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta placa común	\$ 4.800
3.3	Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta semi-automática	\$ 7.560

### **4. CONTACTOS DE SEGURIDAD**

4.1	Provisión y colocación de contacto de seguridad de puerta de cabina	\$ 2.640
4.2	Provisión y colocación de contacto de seguridad de paracaídas	\$ 2.640
4.3	Provisión y colocación de cable flojo de selector de pisos	\$ 3.840

### **5. CONTROLES DE MANIOBRAS**

5.1	Provisión y colocación de rectificador de onda completa de 25 Amp. (Plaqueta)	\$ 3.600
5.2	Provisión y colocación de rectificador de onda completa con diagnostico de falla	\$ 6.000
5.3	Provisión y colocación de transformador multi-salida de 500 V/A. con diagnostico de falla	\$ 10.920
5.4	Provisión y colocación de contactor tipo industrial bobina 110 V.C.A para 18/25 Amp. (1° Calidad)	\$ 6.240
5.5	Provisión y colocación de relevo térmico sin contactor 8/16 Amp.	\$ 4.800
5.6	Provisión y colocación de un control de maniobras de 1 o 2 velocidades 10 hp con puertas manuales o automáticas 10 paradas con instalación eléctrica nueva, botoneras de cabina y palier	\$ 180.000
5.7	Provisión y colocación de un control de maniobras frecuencia variable 10 hp con puertas manuales o automáticas 10 paradas con instalación eléctrica nueva, botoneras de cabina y palier	\$ 240.000

### **6. PATINES (RAMPAS ABRE PUERTAS)**

6.1	Provisión y colocación de patín retráctil completo	\$ 9.240
6.2	Provisión y colocación de patín retráctil completo con instalación eléctrica	\$ 12.840
6.3	Provisión y colocación de bobina de 110 V.C.C de patín retráctil común	\$ 3.960
6.4	Reparación patín OTIS original con cambio de bobina	\$ 18.000
6.5	Provisión y colocación de patín para puerta semiautomática tipo ALJO	\$ 13.800



# CECAF

## Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines

<b>7. GUIADORES</b>	
7.1 Reemplazo de colizas de nylon comunes para coche	\$ 3.960
7.2 Reemplazo de Colizas de nylon comunes para contrapeso	\$ 3.120
7.3 Colizas de metal fundido (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso	\$ 8.400
7.4 Colizas de madera (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso	\$ 6.000
7.5 Provisión y colocación de 4 nuevos guiadores de Cabina auto-alineables con adaptación	\$ 26.400
7.6 Provisión y colocación de 4 nuevos guiadores de Contrapeso con adaptación	\$ 6.480

<b>8. PUERTAS</b>	
8.1 Reparación integral de puerta tablilla hierro 71/2 tablillas sin pintura	\$ 9.720
8.2 Reparación integral de puerta tablilla hierro 71/2 tablillas con pintura	\$ 13.920
8.3 Provisión y colocación de nueva puerta de Piso de 71/2 tablillas de Hierro sin modificación de cabina	\$ 26.280
8.4 Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Acero Inoxidable sin modificación de cabina	\$ 34.080
8.5 Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Aluminio sin modificación de cabina.	\$ 23.760
8.6 Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Hierro sin modificación de cabina	\$ 21.120
8.7 Provisión y colocación umbral acero inoxidable de cabina de 86 cm. de largo para puerta manual	\$ 4.440
8.8 Provisión y colocación de guiadores de inferiores de puertas automáticas o rodillos superiores en cada caso	\$ 1.200

<b>9. MÁQUINA – MOTOR</b>	
9.1 Provisión y colocación de crapodina de máquina de 450 Kg. con reemplazo de lubricante	\$ 6.480
9.2 Rebobinado de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad).	\$ 12.240
9.3 Rebobinado de motor de 12 HP, 900 RPM (2 Velocidades).	\$ 25.200
9.4 Reemplazo de ambos bujes de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad)	\$ 12.120
9.5 Reparación integral de máquina: cambio crapodina, buje motor y sin fin, retén, bujes y/o rodamientos de bancadas.	\$ 44.000

<b>10. MECANISMO DE PARACAÍDAS</b>	
10.1 Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo y polea tensora de pozo	\$ 17.640
10.2 Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo y cable de acero para 10 paradas	\$ 22.320



# CECAF

## Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines

10.3 Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo, cable de acero para 10 paradas, torreta y llave de corte trifásico \$ 25.560

### 11. **BOTONERAS DE LLAMADA**

11.1 Reemplazo de Botonera de llamada exterior simple \$ 2.040  
11.2 Módulo de Botón de llamada \$ 1.440

### 12. **VARIOS**

12.1 Pantalla Guardapiés reglamentaria para luz libre de puerta de 800 mm. \$ 3.360  
12.2 Alarma Autónoma de Puerta Abierta \$ 3.000  
12.3 Balanza limitadora de carga con adaptación y periféricos \$ 19.560  
12.4 Protección control electromecánico de maniobras dos puertas de chapa tamaño normal \$ 3.360  
12.5 Protección control electromecánico de maniobras gabinete completo con puertas todo en chapa tamaño normal \$ 5.400  
12.6 Selector de pisos circular 10 paradas completo \$ 14.160  
12.7 Cabezal electrónico lector de posición \$ 2.880  
12.8 Cuatro lámparas dicroicas de iluminación luz fría \$ 2.400  
12.9 Reemplazo de Barrera Multi-haz \$ 9.840  
12.10 Provisión e instalación completa de Barrera Multi-haz \$ 12.360  
12.11 Chapa ignífuga bajo piso cabina \$ 4.080  
12.12 Contacto de seguridad de puerta de inspección \$ 2.760

Con el deseo de que este listado orientativo sea de suma utilidad, la CECAF los saluda muy atentamente.